


苏州莱茵电梯RGL系列鼓式制动器维护保养 及松闸杆材质申明函 A0 版

尊敬的客户：
您好！


为响应市场监督管理总局办公厅关于开展电梯鼓式制动器安全隐患专项排查治理的通知提出的要求，现将上海/苏州蒙特纳利鼓式制动器做如下说明：

1. 我司RGL系列主机2016年7月之前生产的鼓式制动器松闸顶杆均为奥氏体不锈钢1Cr18Ni9Ti（不导磁），2016年7月~2021年5月10日之间生产的部分是奥氏体不锈钢1Cr18Ni9Ti（不导磁），部分为马氏体不锈钢材质2Cr13（导磁）。

2. 针对2016年7月~2021年5月10日生产的导磁松闸杆制动器，我司在此申明此制动器均有松闸杆限位装置，在电磁力作用下，不会产生摆动现象，不会因此造成卡阻，可不进行更换，可将此申明函递交当地特检院审核，具体见下图：



3. 2016年6月~2021年5月10日之间生产的部分机型制动器定义为免拆解免维护的制动器，无需拆解清洗，下图照片外观的为免拆解免维护的制动器。（如何区分：端盖处有8颗内六角圆柱头螺钉的、顶杆帽如图加大帽）



4. 按照《电梯维护保养规则》（TSG T5002-2017）的相关规定，其余型号鼓式制动器需每年对铁芯（柱塞）进行清洁、润滑、检查、磨损量等的维护保养。